



10158999


**М. 3342. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Толедо.**  
**Шкаф навесной с подсветкой Тл1-16С**  
**Шкаф навесной Тл1-16А**  
**Шкаф навесной Тл1-19**



**АРТИС**  
 мебель вашего стиля



**EAC**

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
 В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Тл1-16С, 16А

Тл1-19


**Спецификация. Детали**

Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	1	Стенка боковая левая	1	D.7396-03	1075 x 328 x 18
2		Стенка боковая правая	1	D.7396-04	1075 x 328 x 18
1	1	Стенка боковая левая	1	D.7396-01	1075 x 328 x 18
2		Стенка боковая правая	1	D.7396-02	1075 x 328 x 18
3	1	Стенка	2	D.7397-01	464 x 327 x 18
4	2	Полка с подсветкой	1	F.0796-01	464 x 278 x 18
	1		Полка	2	D.7398-01
5	1	Стенка задняя	1	D.7401-01	1052 x 478 x 3,2
6	1	Ребро жесткости	1	D.7480-01	464 x 170 x 16
			1	D.6665-01	464 x 170 x 16


**Спецификация Фасады. Опционально**

Артикул	Кол-во	Наименование	Кол.	Код	Размер, мм
7	1	Дверь ЛДСтП	1	D.7400-01	1071 x 495 x 18
10194	1	Дверь СКИП 1		D.7400-01	1071 x 495 x 19
10207	1	Дверь СКИП 2		F.0700-01	1071 x 495 x 20
9830	1	Дверь		F.0738-01	1071 x 495 x 20
10053	1	Дверь тонирующая		F.0816-01	1071 x 496 x 19,5
10482	1	Дверь с инт. ручкой			

ЛДСтП



СКИП



Внешний вид фасада  
 зависит от выбранной опции

На схеме изображена сборка для Тл1-16С.  
 Для Тл1-16А - аналогично.

**Количество фурнитуры на изделие Тл 1-16С, 16А / 19**


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	20	5 Шкант 8x30	8	9 Межсекционная стяжка	4	13 Навески	1	17 Петля накладная Тл1-19 Тл1-16С	2
2 Дюбель	20	6 Фиксатор задней стенки	12	10 Демпфер	3	14 Крышки навесок	1	18 Ответная планка петли	2
3 Заглушка эксцентрика	16	7 Шуруп 3 x 18 черный	- / 3	11 Винт М4x8	3 / -	15 Евровинт	4		
4 Ручка	1	8 Заглушка d = 5 мм	4	12 Ответная планка SCARPI	2	16 Крепеж к стене	4		

Инструкция по подключению подсветки  
 и электрическая схема приведены в инструкции,  
 входящей в состав блока питания

### Шаг 1 Крышка верхняя, нижняя.

Для Тл1-16С: В одной (нижней) стенке досверлить отверстие насквозь для проводов.


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!



### Шаг 2 Полка с подсветкой, 2 шт. Для Тл1-16С

Для Тл1-16А - аналогично


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!



### Шаг 3 Ребро жесткости

1 - 4 шт.

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!



### Шаг 4 Стенка боковая левая. Тл1-16С, 16А.


Для Тл1-16А, 19 - левый бок без паза под Led-ленту. Правая - зеркально.



Монтажную планку 19 установить исходя из открывания двери (либо на левую боковую стенку, либо на правую)


### Шаг 5 Стенка задняя

Сделать вырезы в задней стенке под навески согласно эскизу.




### Шаг 6 Установка полок. Для Тл1-16С, 16А

Для Тл1-16А, 19 - левый бок без паза под Led-ленту.




Расположите полки эксцентриками в сторону от навески  
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 7** Установка крышек, полок и ребра жесткости




**Для Тл1-16С:** В зависимости от вывода проводов (вверх или вниз) установите крышку с заранее просверленным отверстием к навеске (вверх) или с противоположной стороны (вниз)

**Тл1-19**




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 8** Установка задней стенки для Тл1-16С, 16А.  
Для Тл1-16А, 19 - без паза под Led-ленту.




**Для Тл1-16С:** Один провод от подсветки должен оказаться в пазу ребра жесткости. Все провода пропустить сквозь отверстие для вывода проводов в крышке.

**Шаг 9**




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 10** Фиксация задней стенки для Тл1-16С, 16А.  
Для Тл1-16А, 19 - без паза под Led-ленту.




**Шаг 11** Установка петли на дверь для Тл1-16С, 16А.





\* - шуруп в комплекте с петлей

Установка петли на дверь для Тл1-19.



## Шаг 12

Установка ответной планки




## Шаг 13


Установка ручки

## Шаг 14

Соединение петли с ответной планкой





Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.



Защелкнуть на монтажной планке нажатием

## Шаг 15

Регулировка петель




Просверлить отверстия диаметром 6 мм в стене по указанной схеме. В данные отверстия забить дюбели (16). С помощью шурупов закрепить ответные планки.

## Шаг 16

Подготовка стены к креплению шкафа

**Внимание!** Изделия должны быть закреплены на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Перед монтажом ответную планку Scarpi переломить пополам по линии изгиба.




## Шаг 17

Монтаж подсветки

Для монтажа подсветки необходимо подключить минивилки выхода подсветки в разъемы коннектора (на 6 разъемов).

## Шаг 18

Регулировка навесок




**Не допускается** подключение к блоку питания нагрузки большей мощности, чем та которая указана в паспорте блока питания. В один блок питания можно подключить не более 3-х шкафов, или 3-х метров светодиодной ленты (мощность ленты 9,6 Вт/м).

При использовании бесконтактного выключателя подключение выполняется согласно комплектной инструкции выключателя.

## Шаг 19

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



После регулировки навеску закрыть декоративной крышкой

## Шаг 20

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретенной мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайнера нашей продукции.**